

Ford S-Max

VIN: **WFOJXXWPCJHK55367**

Diesel

2017

Generato su **2023-11-17 17:02**



Rubato



Odometer



**Stato finanziario e
giuridico**



Danno



Aspetti da conoscere su Ford S-Max 2017



Generato dall'intelligenza artificiale

La Ford S-Max 2017 è un veicolo versatile e spazioso che offre una varietà di opzioni di motore e tipi di carrozzeria per soddisfare le diverse esigenze e preferenze.

Per quanto riguarda i motori, la S-Max offre una gamma di opzioni a benzina e diesel. I motori a benzina sono disponibili nelle cilindrata di 1,5 e 2,0 litri e offrono una potenza compresa tra 158 e 237 cavalli. I motori diesel sono disponibili nelle versioni da 2,0 e 2,2 litri e offrono una potenza compresa tra 148 e 207 cavalli. Nel complesso, la S-Max offre motori potenti ed efficienti che garantiscono una guida fluida e confortevole.

In termini di carrozzeria, la S-Max è disponibile sia nella variante normale che in quella sportiva ST-Line. La S-Max normale presenta un design elegante e moderno con un abitacolo spazioso che può ospitare fino a sette passeggeri. La variante ST-Line, invece, presenta un design più aggressivo con tocchi sportivi e dettagli oscurati che ne esaltano il fascino visivo.

Tra le altre caratteristiche che contraddistinguono la Ford S-Max 2017 ci sono le avanzate funzioni di sicurezza, come il cruise control adattivo e l'avviso di superamento della linea di carreggiata, e il sistema di infotainment di facile utilizzo che include un ampio display touchscreen e supporta Android Auto e Apple CarPlay.

Nel complesso, la Ford S-Max 2017 è un veicolo versatile e pratico che offre una gamma di opzioni di motorizzazione e carrozzeria per soddisfare esigenze e preferenze diverse. Che siate alla ricerca di un'auto familiare spaziosa o di un'auto sportiva ed elegante, la S-Max è un'ottima scelta.

Questa descrizione è generata dall'intelligenza artificiale e non è stata sottoposta a un controllo umano per verificare la presenza di eventuali inesattezze.



+31

Origine dei dati

Abbiamo controllato 900+ fonti di dati nel **35 Paese**



Partner

Questo rapporto contiene informazioni

Rubato

Il veicolo è attualmente segnalato come rubato? Il veicolo è stato rubato in passato? È stato recuperato?



Non abbiamo trovato alcun documento che attesti il furto del veicolo.

Ecco cosa abbiamo trovato:



**Attualmente
ricercato come
rubato**

✓ Nessun record trovato



**Current status
unknown**

✓ Nessun record trovato

Stato attuale sconosciuto



Rubato in passato

✓ Nessun record trovato

Il veicolo è stato
recuperato

Controllo dei veicoli rubati nel database della polizia **completato in:**

 Italia

 Slovacchia

 Lituania

 Ucraina

 Svezia

 Slovenia

 Romania

 Cechia

 Canada

 Finlandia

Odometer


Are there signs of mileage rollbacks or discrepancies?



Last known mileage: 120.090 km



3 record di chilometraggio trovati



Odometer records

2017-11	10 km
2021-11	101.470 km
2023-10	120.090 km

Stato finanziario e giuridico

Il veicolo ha superato i controlli tecnici? Ha restrizioni sui diritti di proprietà o prestiti in corso?

 Ispezione tecnica superata il giorno 2021-11 nel seguente paese:  **Italia**

Legale



Ispezione tecnica

Passato 2021-11

 **Italia**

Ha superato con successo
l'ispezione tecnica
Valido fino a 2023-11



Rottame

✓ Nessun record trovato

Non risulta che il veicolo
sia stato dichiarato
rottamato.



Exported, Imported

✓ Nessun record trovato

No import or export
records found

Restrizioni finanziarie



Leasing

✓ Nessun record trovato

Non sono disponibili dati
su prestiti o contratti
finanziari in essere



Leasing operativo

✓ Nessun record trovato

Non risulta che il veicolo
sia in leasing operativo.



Unit-stocking

✓ Nessun record trovato

Non risulta che il veicolo
sia stato oggetto di un
finanziamento di Unit-
stocking

Danno

Il veicolo è stato danneggiato in passato? Quanto sono stati ingenti i danni?



Non sono state trovate segnalazioni di danni

Documentazione dei danni



possono riscontrare imprecisioni occasionali, soprattutto quando si controllano i veicoli più vecchi. Le autofficine non autorizzate possono nascondere illegalmente i difetti o i danni del veicolo, senza registrarne l'esistenza. A volte, persino le targhe dei veicoli possono essere sostituite. Disponiamo di una serie di metodi per rilevare anche questi reati, ma è impossibile offrire una garanzia al 100%.

Emissioni

Quanta CO2 emettono i veicoli di questo modello e di quest'anno?



Fascia di emissioni di CO2: B (129 g/km)

Emissioni di CO2

Le emissioni di CO₂ del tuo veicolo

129 g/km Classe **B**

Fino a 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 o superiore

Specifiche

Quali sono le specifiche e le dotazioni di questo veicolo?



Verificare se le specifiche e le dotazioni del veicolo corrispondono a quelle fornite dal venditore.

Identificazione e specifiche tecniche



Fabbricazione
Ford



Modello
S-Max



Versione
S-MAX



Tipo di carrozzeria
Veicolo multiuso



Anno di produzione
2017



Anno del modello
2018



Cilindrata del motore
2 l



Potenza del motore
132 kW (177 CV)



Tipo di carburante
Diesel



Tipo di trasmissione
Automatico



Tipo di trazione
Trazione anteriore



N. Cilindri
4



N. Cambi
6



N. Sedili
7

Cronologia

6 risultati trovati

La cronologia delle segnalazioni di questo veicolo

Ultime segnalazioni

2017-01

Paese sconosciuto



È stato fabbricato

Il paese (o lo stato) indica la sede dell'impianto di produzione, l'ubicazione dello stabilimento di assemblaggio o l'indirizzo di registrazione del fabbricante. La data potrebbe essere indicativa.

2017-11

 **Italia**



È stato immatricolato

Il registro indica un fatto di natura amministrativa. Potrebbe trattarsi di un cambio di proprietà, di documenti, ecc.

2018-01

 **Paese sconosciuto**



Cambio di proprietà

Il Paese indicato è la sede di un cambio di proprietà o di un rinnovamento di proprietà documentato. Alcuni cambiamenti possono essere formali, ad esempio trasferimenti di fine contratto e simili.

2018-01

 **Paese sconosciuto**



Era in vendita

Questa segnalazione è stato creato perché il veicolo è stato messo in vendita in un determinato mercato. A volte il Paese (o lo Stato) venditore sovrascrive la posizione reale del veicolo.

2021-11

 **Italia**



È stato oggetto di revisione

È stato registrato un controllo tecnico (noto anche come MOT, controllo tecnico o controllo delle emissioni). Possono essere inclusi sia i casi di superamento che quelli di mancato superamento.

2023-10

 **Italia**



Era in vendita

Questa segnalazione è stato creato perché il veicolo è stato messo in vendita in un determinato mercato. A volte il Paese (o lo Stato) venditore sovrascrive la posizione reale del veicolo.



+31

Origine dei dati

Abbiamo controllato 900+ fonti di dati nel **35 Paese**



Partner

Questo rapporto contiene informazioni